

29. Arrivée par le Chagne au camping municipal

Olivier Peyre, janvier 2024

Après être allé voir ce qu'il en était dans le torrent de Palps en limite du Guillestrois, je suis revenu au cœur du territoire pour remonter le torrent du Chagne sur une bonne longueur.

Image 1 : sous le pont



Je me suis donc garé tout en haut de la ZA du Villard et j'ai rejoint le Chagne, même si j'avais déjà parcouru quelques centaines de mètres à la descente, ici une vue vers l'amont sous le pont de la route conduisant à Guillestre.

Image 2 : au niveau du plus bas camping



A presque J + 45, un cours d'eau encore encombré d'arbres arrachés et déposés, avec parfois une ancienne digue remise à découvert.

Image 3 : rechargement en rive gauche



Au premier plan, la pointe d'un épi en béton datant des années 1960, plus loin protection de constructions par rechargement de la berge avec des pierres et du gravier.

Image 4 : beaucoup de bois sur la rive



Toujours beaucoup, beaucoup de bois et de branches sur les rives.

Image 5 : travaux sous le confluent des Chalps



Arrivée sous le confluent des Chalps, les engins sont passés par là.

Image 6 : la civilisation du plastique



Dans ces amas de branchages, ce qui attire le regard par les couleurs, ce sont des morceaux de plastique. Vont-ils partir tout seuls ?

Image 7 : torrent des Chalps



Le torrent qui descend de la mairie de Risoul, avec le pont de la route des campings. Torrent qui semble pouvoir être franchi d'un saut, mais il n'en est rien : toutes les pierres sont gelées, le pied ne tient pas dessus, il faut sauter après avoir bien choisi son coin, sinon c'est la gamelle assurée.

Image 8 : passage du torrent des Chalps



Dans la partie basse d'un camping peuplé de mobil homes qui sont tout près sur la gauche de la photo.

Image 9 : dans le Chagne après la pelle mécanique



Une vue générale vers l'amont, le lit a été égalisé à la pelle mécanique.

Image 10 : dans le Chagne, une vue de près



Et c'est comme ça tout au long du parcours.

Image 11 : ou comme ça



C'est vraiment dégueu.

Image 12 : heureusement, il n'y a pas que ça !



Il y a aussi les éclaboussures sur les racines qui en ont fait de la dentelle glacée, et là c'est plus agréable à regarder !

Image 13 : le coin barbecue a été réduit



L'eau en crue est passée tout près. Attention, ne pas trop reculer pendant les grillades.

Image 14 : c'est crad !



Partout des bordilles. D'où viennent-elles ?

Image 15 : l'énrochement a foutu le camp



Sur la berge d'en face, l'énrochement protégeant le camping municipal s'est partiellement fait la malle.

Image 16 : ce pont ne mène plus nulle part



En passant en voiture quelques jours auparavant, je croyais qu'il manquait la moitié du pont desservant la partie aval du camping municipal. En fait...

Image 17 : bien dépouillé et bien engravé



A-t-il été un obstacle pour le courant ? En tous cas la furie des eaux l'a contourné, creusant et coupant tout lien entre le tablier métallique du pont et la route. La partie droite du lit du torrent était auparavant au niveau de la route.

Image 18 : quasi intact en apparence



Il n'y avait pas d'autre partie du pont.

Image 19 : c'est quoi ces tuyaux ?



Dans notre société, il y a ce qu'on voit et tous les réseaux enfouis dont on n'imagine même plus la présence, et dont on ne se soucie pas tant que ça marche.

Image 20 : c'est quoi ces tuyaux ?



En tous cas c'est joli et étonnant, avis d'un non technicien.

Image 21 : revenons à notre pont



Je me hisse dessus pour aller voir le camping municipal.

Image 22 : vue vers l'aval depuis le pont



Mais pourquoi avoir fait passer ce torrent au milieu des campings de Guillestre ?

Image 23 : vue vers l'amont depuis le pont



Apparemment ça a bien déposé dans le camping et bien gratté et creusé côté route.

Image 24 : après il n'y a plus rien



Il manque bien quelque chose.

Image 25 : une réalité omniprésente



Et peu ragoûtante.

Image 26 : premiers pas dans le camping



Cheminements d'eau, dépôts de troncs et de branches, plus loin des amas de pierres, rien de bien nouveau sauf qu'on est au camping municipal.

Image 27 : une ancienne allée goudronnée



Il reste davantage les bordures en béton que de goudron. A gauche, des sanitaires.

Image 28 : des sanitaires



Ils sont désormais moins hauts par rapport au sol.

Poursuivons notre visite avant de rejoindre l'abattoir.