

# 30. Le Chagne dans le camping municipal

Olivier Peyre, janvier 2024

Progressons dans la partie inondée du camping.

Image 1 : le camping, vue vers l'aval



Au premier plan une grosse ravine, puis des pierres à perte de vue.

Image 2 : vue générale vers l'amont



Côté Chagne bien entendu. Un champ de pierres.

Image 3 : au-dessus du Chagne



Des dépôts de même nature que dans le torrent.

Image 4 : dans le camping



Les installations prouvent que je suis bien dans le camping.

Image 5 : le niveau du sol abaissé



Le Chagne coule au fond à l'ombre.

Image 6 : où allait cette allée ?



Elle ne mène plus nulle part.

Image 7 : vue sur les tennis



De ce côté-là, c'est bien moins pire.

Image 8 : vue sous les tennis



Pareillement.

Image 9 : où passait la limite ?



La limite entre la rive du Chagne et le camping ?

Image 10 : le Chagne curé et remis dans son lit



Remise sommaire de l'eau dans son lit.

Image 11 : les jeux sont toujours là



Les jeux pour enfants n'ont pas bougé de place.

Image 12 : branchages devant d'autres sanitaires



Le coin est assez encombré et demande des précautions pour avancer.

Image 13 : les jeux et les sanitaires



Et des galets.

Image 14 : le second pont



Il est toujours là dans la fraîcheur de l'ombre et a bien tenu.

Image 15 : sortie du camping



Par la banalité d'un pont qui continue à donner accès au camping municipal.

Image 16 : communication non rétablie



Les communications ne sont pas entièrement rétablies sur la route des campings.

Image 17 : c'est toujours aussi coloré



Retour à la norme actuelle.

Image 18 : endiguement en amont du camping



Le Chagne est endigué en amont du camping. C'est en bout aval de digue qu'il s'est libéré et a sérieusement divagué.

Image 19 : au niveau de l'abattoir



Ici le Chagne a été un peu rechargé pour protéger l'abattoir de Guillestre. Rien n'a été fait à l'arrivée du torrent de Rif-Bel, qui est demeuré sage.

Image 20 : entrée des bestiaux



Le devant a été comblé, et d'ailleurs l'abattoir a cessé de fonctionner seulement quelques jours.

Image 21 : il y a encore une pelle



Preuve que les travaux ne sont pas terminés.

Image 22 : vue générale vers l'aval



Un abattoir vraiment au bord du torrent, mais bien surélevé.

Image 23 : vue vers l'amont depuis le pont



Le pont de Pont de Chagne, départ de la route pour Risoul village et Risoul station.  
Le torrent a été curé.

Image 24 : en rive gauche



Je choisis de remonter le Chagne en rive gauche, pour à terme pouvoir basculer sur Risoul.

Ici, juste en amont des deux propriétés, de gros blocs. Que leur serait-il arrivé si la crue avait duré un peu plus longtemps ?

Image 25 : en rive gauche



Un paysage profondément changé à l'entrée amont de ce quartier de l'agglomération.

Image 26 : au niveau du stade



Rechargement de la rive droite au niveau du stade et en plusieurs autres endroits.

Image 27 : quelques caravanes et le stade



C'est la fin de la zone fréquentée en bordure du Chagne.

Image 28 : dernier regard vers Guillestre



En me retournant, le bourg a déjà disparu, ne reste plus que les crêtes de Catinat. C'est ici, dans les bois encaissés, que l'aventure commence vraiment.