

61. Torrent de Pra Reboul : engravement et divagations dans la ripisylve

Olivier Peyre, février 2024

Poursuivant mes pérégrinations, je me suis rendu en limite du Guillestrois, au torrent de Pra Reboul qui sépare les communes de Saint-Crépin et de la Roche de Rame. Je n'ai pas fait la visite pour rien !

Image 1 : le torrent de Pra Reboul



Ce qui m'avait mis la puce à l'oreille c'est qu'en franchissant le pont pour aller au boulot, j'avais repéré une accumulation de gravier en amont du pont

ferroviaire. Je me suis donc garé non loin des serres Chouvet et suis allé voir sur place. Je n'ai rien reconnu.

Je n'ai rien reconnu parce que j'ai rencontré le torrent bien plus tôt qu'au mois de novembre dernier lors d'une balade.

Image 2 : le torrent de Pra Reboul



J'étais passé ici dans une zone inculte avec de l'herbe d'ici de là, l'objectif étant de rejoindre le pont de bois sur le torrent. Pont qui est sur l'image au bout de l'engravement, au panneau.

Image 3 : une vue de la zone engravée



Sous l'eau on repère l'état initial de cet espace.

Image 4 : une autre vue de la zone engravée



Une vue qui montre la couche importante de gravier déposé et la proximité du nouveau cours du torrent avec les serres Chouvet.

Image 5 : le pont en question



Il a servi d'embâcle avant que le torrent ne choisisse un autre cours.

Image 6 : ce qu'on voyait depuis le pont



Ce qu'on voyait en novembre côté aval.

Image 7 : ce qu'on voit aujourd'hui



Ca ne coule plus, c'est engravé.

Image 8 : ce qu'on voyait depuis le pont



Ce qu'on voyait en novembre côté aval : l'arrivée d'un torrent dans un cadre boisé.

Image 9 : ce qu'on voit aujourd'hui



Un champ de pierres de taille moyenne avec des bouts de bois. A gauche, la Roche et l'Argentiérois, à droite Saint-Crépin et le Guillestrois.

Image 10 : le pont côté nord



Le torrent s'est répandu de partout, il a creusé devant le pont puis s'en est allé ailleurs.

Image 11 : pas très loin en rive droite



A quelques encablures du pont, le dépôt de pierres puis de sable sur une belle hauteur.

Image 12 : pas très loin en rive droite



Une zone qui a bien baigné, il reste de la glace, au-devant ce sont des amas de brindilles.

Image 13 : autre vue du témoignage de la crue



Branchages accrochés à une certaines hauteur, sol modifié et recouvert de brindilles, puis hauteurs de sable et enfin de gravier.

Image 14 : retour au pont



Quel sera son avenir ?

Image 15 : exploration des environs



Je décide d'aller faire un tour en aval du pont. Ici des résineux et le sable gris.

Image 16 : exploration des environs



Un bras de l'ancien torrent, du gravier et des embâcles.

Image 17 : exploration des environs



La branche principale de l'ancien torrent.

Image 18 : exploration des environs



Ici le torrent arrivait sur la gauche et poursuivait à droite, puis il a changé d'avis et filé vers le haut de l'image, avant que le flux ne s'interrompe pour passer bien ailleurs.

Image 19 : exploration des environs



L'ancienne branche principale : vaguelettes dans la boue puis accumulation chronologique de brindilles et autres branchettes.

Image 20 : exploration des environs



Arrivée sur la Durance avec en face la carrière de pierres de Barrachin. Je vais chercher où est passé le torrent actuel.

Image 21 : exploration des environs



L'eau qui stagne. On peut rester un moment dans la ripisylve en observant les diverses formes que prend l'eau provenant de la crue.

Image 22 : exploration des environs



L'eau qui est passée et qui a couché les herbes.

Image 23 : exploration des environs



Un écoulement. J'ai failli y laisser une chaussure en sautant, c'était bien moins compact que prévu.

Image 24 : exploration des environs



Plusieurs filets d'eau finissent par se réunir au plus important.

Image 25 : exploration des environs



Le débouché dans la Durance, qui est endiguée. Je reviens sur mes pas par la piste latérale à la rivière.

Image 26 : retour au torrent et comparaison



A gauche, la photo prise à l'automne, à droite trois mois plus tard. Le torrent a creusé son lit et au bout un pin a fait les frais de l'opération : il est couché.

Il est temps de remonter dans le lit en direction des ponts et du moulin.