

74. Massacre dans le haut torrent de Palps (3)

Olivier Peyre, février 2024

Ayant traversé les restes des quatre seuils protégeant activités, habitations et habitants en contrebas, je poursuis mon avancée dans le talweg du torrent de Palps.

Image 1 : plus un arbre debout



Sur de grandes largeurs et un dénivelé important, il n'y a plus un seul arbre debout, mais de la terre remuée et parsemée de pierres et blocs. Tout s'est effondré.

Image 2 : dans le torrent, exactement



Les plus grosses pierres ont roulé dans le torrent et y sont restées là où la pente est moins forte. A droite, c'est aussi un gros amas de terre laissé par la crue.

Image 3 : deux sortes de moraines latérales



En rive gauche. Tout en haut c'est d'abord la forêt épargnée, puis une accumulation de tas de terre noirâtre formant une ligne de crête dans le sens de la pente, parallèle à l'écoulement du torrent.

Au-devant une seconde ligne de crête, un peu moins haute, parfois tendant au beige foncé, c'est ce qui reste d'une seconde vague de charriage des matériaux, moins haute parce que moins puissante. Elles font plusieurs mètres de haut.

Image 4 : vue vers l'origine du torrent



Dans quel monde sommes-nous ? Ordinairement je devrais être dans un massif forestier enneigé abritant un torrent apaisé, bref au cœur d'une image classique de

montagne en hiver. Au lieu de tout ça, de la terre, de la terre et encore de la terre dans un paysage neuf et bouleversé. Où sont passés tous les arbres qui s'agrippaient aux pentes ?

Image 5 : face à la pente terreuse



C'est peut-être un peu moins haut.

Image 6 : une vue vers l'aval



Pour changer un peu.

Image 7 : arrivée dans une sorte de gorge



Ce qu'il faut voir ici, c'est la hauteur de rocher qui a été nettoyée et mise à découvert en rive gauche.

Image 8 : le chaos



Tout se mêle. Sommes-nous dans une carrière mal gérée ?

Image 9 : une jeune cascade



Dans la gorge nouvellement créée.

Image 10 : et soudain



Et soudain il semble y avoir plus de vert.

Image 11 : effectivement



Il y a encore un peu de désordre, mais c'est effectivement plus vert : mousse et sapins.

Image 12 : baisse d'intensité



En me retournant. L'ampleur des dégâts n'est plus la même.

Image 13 : on se sent déjà mieux



Il s'est passé quelque chose, mais le cadre forestier global est retrouvé.

Image 14 : un mur



Un mur, il y avait ici un mur. Il en reste un morceau. Etait-ce un vieux seuil ?

Image 15 : l'impact se réduit



L'impact de la crue se réduit en montant même si la situation est encore confuse.

Image 16 : une coupe de bois



Il y a eu une coupe de bois en amont.

Image 17 : dans un tournant



Le torrent change de direction et le nouveau paysage devient plus classique. Sommes-nous à la fin de la partie massivement détruite ?

Image 18 ; ce n'est plus pareil



La différence, c'est que si le versant s'est dérobé, les résineux sont restés en surface. Ils n'ont ni été emportés ni enterrés.

Image 19 : c'est encore un peu le bordel



Mais ce n'est plus à la même échelle.

Image 20 : un sentier !



Bon, il est un peu coupé, mais c'est bien un sentier.

Image 21 : une passerelle



Une passerelle et qui semble intacte. Elle l'est effectivement, je l'ai prise.

Image 22 : depuis la passerelle



Vue vers l'amont. Un beau mur avec des pierres taillées et bien agencées, un torrent tranquille, à faible déclivité et avec des pierres ordinairement organisées, tout semble désormais normal, même s'il demeure quelques grands arbres en travers.

Je prends le sentier à la montée en rive gauche.

Image 23 : certes...



Certes il faudra déblayer le torrent, mais l'ambiance est quand même plus cool...

Image 24 : une piste !



Je débouche rapidement sur une piste, elle descend vers le torrent, je vais chercher le pont.