

112. Reconstruction des conduites forcées du Palps (3)

Olivier Peyre, mars 2024

Après la visite du captage, je poursuis la remontée du lit moyen du Palps avant de redescendre.

Image 1 : l'eau du torrent



Propre ou sale, l'eau du Palps.

Image 2 : arrivée de pierres



Vue latérale, avec en haut la belle forêt de Saluces.

Image 3 : dans le lit moyen du Palps



Le torrent a pris toute la largeur de son lit durant la crue.

Image 4 : dans le lit moyen du Palps



Le passage de la crue a sapé ici et là les berges.

Image 5 : dans le lit moyen du Palps



Le torrent a également charrié de grosses pierres.

Image 6 : dans le lit moyen du Palps



Malheureusement pour eux, les arbres ont été également de la partie.

Image 7 : dans le lit moyen du Palps



Arbres arrachés et transportés, mais deux pins ont résisté et sont toujours debout.

Image 8 : dans le lit moyen du Palps



Cimetière d'arbres.

Image 9 : beau glissement de terrain



Côté Risoul. Glissement général partant de haut, avec un arrêt en cours de route d'une partie du sol porteur d'arbres au milieu du glissement.

Image 10 : dans le lit moyen du Palps



Effet d'eau au niveau du glissement de terrain.

Image 11 : dans le lit moyen du Palps



Suite du cimetière d'arbres.

Image 12 : autre vue du glissement de terrain



Partie de haut et bien large, est-ce qu'un jour ou l'autre toute cette pierraille va se retrouver dans le torrent ?

Image 13 : passage dans la forêt



Pins sylvestres, sapins et quelques mélèzes.

Image 14 : dans le lit moyen du Palps



Ce sera tout pour aujourd'hui, je ne monte pas plus haut car la progression est relativement lente.

Image 15 : dans le lit moyen du Palps



Coup de zoom avant de redescendre : lit encombré de pierres assez grosses et de branchages, quelques troncs et nouvelle zone d'érosion depuis la crue.

Image 16 : dans le lit moyen du Palps



Bord de forêt impactée.

Image 17 : forêt non impactée



Beauté de la forêt.

Image 18 : la berge nettoyée



Côté Risoul la berge a été nettoyée par le torrent laissant apparaître les strates.

Image 19 : les deux versants de l'eau



Beauté et dangerosité.

Image 20 : de la caillasse



Et encore de la caillasse.

Image 21 : retour au captage



Dans son contexte.

Image 22 : retour au captage



Les travaux de reconstruction terminés, le bassin devant le barrage sera remis en eau.

Image 23 : retour au captage



De plus près.

Image 24 : sur le chemin du retour



Parce qu'il y a de nouveau un chemin et parce qu'il y aura un retour à l'activité.

Image 25 : sous le pont retrouvé



Côté Saint-André un pan important du versant est en train de partir.

Image 26 : en quittant la vallée du Palps



Ca valait le coup de venir voir l'évolution en cours. A quand la production d'électricité ?