

113. Monter dans les gorges supérieures du Chagne de Vars (1)

Olivier Peyre, mars 2024

Pour terminer ce périple consistant à voir l'état de tous les torrents suite aux inondations du 1^{er} décembre dernier, il me restait à parcourir les gorges du Chagne en amont de Panacelle ou plutôt en amont du captage de la microcentrale, en montant jusqu'à Vars.

Image 1 : le pont de Panacelle



Je me suis donc garé au pont de Panacelle et j'ai tranqué pour retrouver la piste du captage de la microcentrale du Rif-Bel.

Image 2 : sur la piste



Sur la piste juste quelques arbres sont tombés depuis mon passage.

Image 3 : au captage de la microcentrale



Rien n'a bougé, ça fonctionne.

Image 4 : l'ancien canal du Chagne



Juste derrière le captage, un peu en amont, voici l'ancien canal d'arrosage du Chagne, je l'ai suivi en montant.

Image 5 : l'ancien canal du Chagne



Arrivée à une chambre d'eau avec vannes.

Image 6 : l'ancien canal du Chagne



C'est en fait là le départ du canal, qui prend son eau au pied du rocher du fond. Ca tombe bien, on est là en limite des communes de Risoul et de Vars.

Image 7 : le Chagne



La dernière longueur du Chagne avant de quitter la commune de Vars. A partir d'ici, pas de sentier, aucune trace humaine sur des kilomètres.

Image 8 : en me retournant



Gros dépôts de pierres, arbres à l'horizontale, berges érodées, on est bien là dans la configuration d'après-crue.

Image 9 : approche d'un passage étroit




Il va falloir trouver un passage en essayant de poursuivre sur la même rive gauche.

Image 10 : au passage étroit



Ca devrait pouvoir passer.

Image 11 : au passage étroit



Ca passe, sans besoin de changer de rive.

Image 12 : sur l'autre rive



En fait, un peu plus haut ça n'est pas passé et j'ai dû changer de rive.

Image 13 : amas de nite et de branchages



Déposés au soleil.

Image 14 : quelques arbres en travers



Bien couchés par la crue. Certains ne sont pas jeunes.

Image 15 : un arbre pété net



C'était un pin sylvestre.

Image 16 : rocher



Berges érodées, arbres en travers, c'est habituel. Ici un bout de rocher à contourner par le haut car en ce 20 mars, dans l'après-midi la neige fond, accroît le débit et trouble l'eau : on ne peut en estimer la profondeur avant de s'y engager.

Image 17 : descente et retour sur le torrent



Berge érodée sur une bonne longueur et en hauteur, arbres gisant, dépôt de grosses pierres, du classique d'après-crue.

Image 18 : des grosses pierres



Avec en plus des blocs, qu'ils aient transportés ou simplement déterrés lors de la crue.

Image 19 : arrivée d'un torrent



En rive droite. La carte indiquera qu'il s'agit du Beal de Pisse Vache.

Image 20 : le matériau



Descendu du torrent et mis à découvert cette fois-ci.

Image 21 : l'arrivée du torrent



L'arrivée bien large du torrent de Pisse Vache.

Image 22 : un embâcle



En bordure du Chagne.

Image 23 : ça se complique



Accumulation de très gros blocs présents dans le lit du torrent depuis longtemps.
Comment passer ?

Image 24 : passer par-dessus



Vue à la verticale.

Image 25 : ça se complique encore



Donc passer par-dessus.

Image 26 : ça se complique encore



Pas question de passer près de l'eau.

Image 27 : au zoom



Effectivement. Comment faire ? Chercher un passage plus en hauteur.

Image 28 : après un détour



Revoilà le torrent, descendre et voir à gauche si ça passe.

Image 29 : depuis un promontoire



Ca semble ne pas passer.

Image 30 : ça ne passe pas



Après inspection ça ne passe pas : courant et pas de visibilité de la profondeur, pas envie de me retrouver à quatre pattes ou sur le dos emporté au-dessus des rochers étroits. Une seule solution, rebrousser chemin.