

129. Dégâts aux Florins (3)

Olivier Peyre, avril 2024

Je fais un tour sous les Florins, puis remonte le torrent du Palps jusqu'à la première cascade.

Image 1 : vue depuis la chapelle



Depuis la chapelle, on voit bien l'étalement du torrent de Chérine, ayant creusé et emporté une partie des prés.

Je descends le long pour rejoindre le Palps.

Image 2 : vue sous la chapelle



Le torrent s'est carrément donné un nouveau cours.

Image 3 : vue sous la chapelle



Vision encore plus nette et tranchée avec l'arrivée du soleil.

Image 4 : en me retournant



La nouvelle trilogie des Florins : la chapelle, la cascade et les dégâts.

Image 5 : la passerelle




La passerelle reliant le pont au hameau est cachée dans le paysage. Saurez-vous la retrouver ?

Image 6 : à deux pas de là



Pourtant, à deux pas de là, tout est calme, et le printemps commence à arriver.

Image 7 : à deux pas de là



Le coin est particulièrement agréable et reposant. Je descends sous les prés.

Image 8 : retour à la réalité



Retour au torrent de Palps : glissement d'une rive, arbres en travers, il n'y a pas de miracle.

Image 9 : retour à la réalité



Sous les prés, l'eau est passée dans la forêt assez loin du lit habituel.

Image 10 : retour à la réalité



Dans une ravine. Ca a bien creusé vers le confluent des deux cours d'eau.

Image 11 : retour à la réalité



Au moins c'est facile pour traverser le Palps.

Image 12 : sur le torrent



Exercice de géométrie.

Image 13 : sur le torrent



Autre exercice de géométrie (plus facile).

Image 14 : hors du torrent



En rive gauche, dépôt de pierres et de terre.

Image 15 : le confluent Chérine / Palps



Toujours en rive gauche.

Image 16 : le pont



Le pont de bois est toujours là, mais les deux bords ne sont plus au même niveau, et les gabions ont changé de place. A pied ça passe, mais il faudra reprendre tout ça.

Image 17 : la passerelle



Pour ceux qui n'auraient pas trouvé la passerelle, elle est là.

Image 18 : le chemin d'accès au hameau



Actuellement, il s'interrompt un peu brutalement.

Image 19 : une ancienne protection à protéger



Deux hypothèses. Soit le côté amont du pré proche du torrent était protégé par une série de pierres plates fichées verticalement, qui ont joué leur rôle mais qui sont maintenant à découvert. Soit c'était l'emplacement du moulin à blé avec le canal.

Image 20 : de la pelouse au gravier



C'est l'œuvre du torrent de Palps.

Image 21 : la mort d'un arbre



Il a craqué.

Image 22 : poursuite de la remontée



De ces heures et en cette saison, quoiqu'amoindri, le torrent du Palps est beau.

Image 23 : une piste d'exploitation mangée



En rive gauche, la piste d'exploitation forestière a été grandement avalée par le torrent.

Image 24 : mes beaux sapins (ou épicéas)



Ici encore, ce qui impressionne c'est la taille des résineux qui ont été déracinés, comme d'ailleurs celle des blocs qui ont été transportés.

Image 25 : arrivée aux cascades



En remontant le torrent, à partir d'ici on entre dans une gorge. Je vais prendre sur la droite pour continuer à aller voir ce qu'il y a plus loin.