

45. Canyoning dans le torrent du Couleau

Olivier Peyre, février 2024

Arrivé à la microcentrale, mon projet est de monter autant que possible dans les gorges du Couleau jusqu'au captage de la microcentrale, car je suis venu pour ça.

Image 1 : vue de près de la microcentrale



Je vois un panneau d'affichage et m'en approche.

Image 2 : les caractéristiques de la microcentrale



La microcentrale date de la fin des années 1980, j'ignore la différence entre les données administratives et les données réelles. Je vois que le captage sert également à l'irrigation et que si le débit de la conduite est relativement faible, c'est compensé en termes de puissance par une hauteur de chute importante. Me trouvant à peu près à 900 m d'altitude, le captage se situant à plus de 1300 m, je sais ce qu'il me reste à faire.

Image 3 : la signalétique



Ce n'est que de retour à la maison que j'ai lu les conditions à réaliser pour faire le « Parcours du canyionisme », interdit 7 mois sur 12.

Image 4 : deux sorties d'eau



Les deux sorties d'eau sous la microcentrale.

Image 5 : la vanne du canal de fuite



Quelques mètres après la sortie de l'eau de la microcentrale, le flux est partagé en deux. A droite il rejoint directement le torrent, à gauche il s'avance dans le bois en direction de la vanne de la digue, allant soit au canal des Moulins soit retournant au torrent.

Je monte alors dans le lit du torrent.

Image 6 : début des gorges




Pas de traces spectaculaires de crue.

Image 7 : l'eau et la roche



Là où la couleur est unie, c'est où le torrent monte habituellement, quoique ce ne soit peut-être plus le cas depuis le détournement par la conduite forcée.

Image 8 : dans la gorge



Le début du parcours est facile et plaisant. Les conditions sont optimales : un débit faible permettant de sauter de pierre en pierre au ras de l'eau, des pierres assez


plates, quelques jours de chaleur ayant éliminé toute forme de glace, pas d'arbres en travers.

Image 9 : quelques arbres en travers



Qui ne gênent en rien le passage.

Image 10 : vue générale des gorges



La montée est d'autant plus facile qu'il existe une sorte de sentier sur le côté, je vais de rive en rive ou reste au milieu du torrent.

Image 11 : une zone avec des blocs effondrés



Ce sont davantage les parois qui se sont effondrées que des blocs qui ont roulé lors des crues.

Image 12 : trouver un passage...



Les blocs grossissent et sont en tous sens, mais l'eau est belle.

Image 13 : trouver un passage...



Parfois je me dis que ça risque de ne plus passer, mais en observant on trouve toujours une solution à portée de main.

Image 14 : en me retournant




Quelques matières ligneuses déposées. Est-ce que je vais trouver un gros embâcle en amont de ce chaos ?

Image 15 : gros blocs et petite cascade



En fait il y a aussi des blocs qui ont été emportés par une crue ancienne.

Image 16 : gros blocs et moyenne cascade



C'est semble-t-il le programme du jour.

Image 17 : la force de l'eau



Remous à l'ombre.

Image 18 : rappel de la crue



Bords emportés, éboulements, arbres en travers parmi les pierres, l'eau qui se cherche un passage, tout cela rappelle finalement qu'il y a bien eu une crue récemment.

Image 19 : témoignages de la crue



Outre le bois déposé, on voit à droite avec la présence du gravier jusqu'où était montée l'eau.

Image 20 : témoignages de la crue



On voit également ici l'inverse, ce qu'a emporté le flux durant la crue, c'est-à-dire tout ce qui se trouve sous la ligne horizontale.

Image 21 : témoignages de la crue




En me retournant. A un degré moindre, on retrouve également dans le talweg des formes identiques à celles laissées par les torrents ayant connu une crue spectaculaire.

Image 22 : témoignages de la crue




En me retournant. Quelles sont les grosses pierres qui ont été roulées et abandonnées lors de la dernière crue ?

Image 23 : ça se complique un peu



C'est d'ailleurs ici où je n'ai plus eu les pieds à sec.

Image 24 : jolie cascade



Plaisir d'être en ces lieux, même si les oreilles en prennent un coup.

Image 25 : et toujours la limpidité de l'eau



Vue par-dessus.

Image 26 : et un nouveau chaos de rochers



En fait les obstacles se succèdent les uns aux autres dans le torrent.

Image 27 : encore de gros blocs



Ce lit est un torrent de rochers. Cependant je sens comme une aération des gorges, les versants ne sont plus aussi abrupts et se distendent.

Image 28 : une portion moins pentue



Le torrent est moins pentu, les pentes des rives sont boisées et le soleil n'est pas loin. Il y a de fortes chances pour que j'aie franchi la partie « canyoning » du Couleau.

Poursuivons donc.