

69. Réotier, le 17 février 2024

(1)

Olivier Peyre, février 2024

Ayant entendu dire que la route de l'Alp était impraticable suite aux inondations du 1^{er} décembre dernier, j'ai momentanément quitté le parcours des torrents et me suis rendu sur les lieux pour voir ce qu'il en était.

C'est aussi l'occasion, au cœur de l'hiver 2023-2024, à un mois du printemps officiel, de voir l'état de l'enneigement sur les hauteurs de la commune.

Image 1 : en amont du Pré du Serre



1430 m d'altitude. Je laisse la voiture au virage en amont du parking du Pré du Serre et prends le chemin balisé conduisant à Mikéou.
Pas de neige, seuls quelques ongulés ont bouroulé les feuilles.

Image 2 : le Serre de Truchet



1490 m, les prés fauchés en aval de Mikéou. Pas de neige sur l'adret du Serre de Truchet.

Image 3 : Mikéou en vue



Même altitude. Pas de neige sauf en lisière des prés.

Image 4 : Mikéou



1500 m. Pas de neige de décharge des toits de ce côté-ci.

Image 5 : départ de la piste forestière de l'Alp



1520 m. De suite la neige ou plutôt la glace sur la piste. Des traces de pneus de voiture.

Image 6 : derrière Mikéou



La neige recouvre tout ce qui est plat ou en faible pente.

Image 7 : le virage du chemin du Clot



1560 m. La neige est dure et compacte. Les voitures ont renoncé ici, les derniers à être passés semblent être des skieurs à la descente.

Image 8 : le départ de la piste basse de Fouran



1580 m d'altitude. Traces de quad et de promeneurs à pied, jusque-là aucune marque liée à la crue du 1^{er} décembre.

Image 9 : arrivée du ravin du Coumbaret



1600 m, rien de particulier, même si on voit quelques écoulements récents sous la route.

Image 10 : premiers chamboulements



1620 m, entre le Coumbaret et le ravin du Clot. Malgré la couche de neige, on voit qu'il y a eu ravinement de la route. L'eau est un peu descendue entre les arbres là où c'est terrain.

Image 11 : arrivée au ravin du Clot



1620 m toujours. Un creux qui montre que c'est de là qu'a pu partir le ravinement pendant la crue. Traces de quad, de ski et de pas.

Image 12 : dans le ravin du Clot



Ca a pu faire bouchon et passer par-dessus puis suivre la route.

Image 13 : sous Cériès



1630 m. Petit glissement du talus de la route. Une voiture passerait-elle encore ?

Image 14 : une partie sans neige



1640 m, exposé à l'adret, état impeccable.

Image 15 : léger ravinement



L'eau a couru dans la cuvette prévue à cet effet et l'a agrandie.

Image 16 : avant l'embranchement de Cériès



1650 m, un ravinement plus important. Double ravine : à gauche ce qui est descendu du talus, à droite ce qui a couru sur la piste.

Image 17 : à l'embranchement de Cériès



1655 m, le talus a grandement glissé les arbres se retrouvent sur la piste. C'est ici le vrai problème.

Image 18 : entrée du chemin de Cériès



Le talus amont a cagué sur la piste, tout ce qui a commencé à descendre n'est pas descendu, le quad est passé avec difficulté.

Image 19 : depuis la piste de Cériès



Ca a bien cagué, comme on dit chez moi.

Image 20 : au croisement de Cériès



Un beau paquet est descendu sur une bonne longueur, je ne sais pas pourquoi mais je pense à Yves et à son tracto. Faudra-t-il réaliser un enrochement ?

Image 21 : toujours au même endroit



Il ne reste pas trop de place pour passer à pied.

Image 22 : côté amont des dégâts



Il semble y avoir impliqué un couple de mélèzes un peu plus grands que le reste.

Image 23 : en me retournant



Effectivement, il faudra sortir la tronçonneuse.

Image 24 : en face, aux Bruns



Alors qu'en face, aux Bruns, pas un pet de neige dans la côte du Villard.

Image 25 : un peu plus haut sur la route



1690 m, à gauche, une arrivée d'eau dans une combe de rien du tout et ça se répand sur la route.

Image 26 : arrivée à la piste de Fouran



1700 m, ici aussi on devine deux grosses ravines par les creux que fait la neige.

Image 27 : un trou



La ravine est recouverte de neige mais apparaît parfois à l'air libre.

Image 28 : l'entrée du chemin de Fouran



C'est à la fois raviné et bosselé.

Image 29 : nouveau coup de zoom sur les Bruns



Pas de neige y compris sur le serre qui domine les Grands Prés.

Image 30 : c'est cahotique !



Plus de 1700 m, la piste n'est ni KO ni ce n'est le chaos, mais il risque d'y avoir des cahots en passant. Skieurs, raquetteurs et piétons ont essayé de se frayer un passage entre les ravines.

Image 31 : un arbre en travers



Il commence à y avoir de la neige. Petit glissement de terrain, un arbre est couché, un autre tient en équilibre, j'ai l'impression que le bout de l'enrochement a bougé.

Image 32 : à la prise du canal de Manuel



La prise d'eau est en bon état, le canal vide après la martelière et l'eau coule normalement au seuil du torrent.

Image 33 : entrée du chemin des Bruns



1710 m, je salue Eugène et Geneviève au passage. Traces de raquettes, de lièvre, de chien peut-être.

En résumé la route de l'Alp est bel et bien impraticable, coupée entre 1600 et 1700 m, et nécessitera des travaux assez importants avant l'habituelle remise en état, lorsque la neige se sera retirée.

Poursuivons vers l'amont.